

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

| Geprüftes Baumuster | Luftkanal eckig – gerades Stück siehe Anlage 1 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Auftraggeber / Hersteller | BerlinerLuft. Technik GmbH, Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin | | | | | | | | | | |
| Prüfdatum /-ort | 14.02.2019, BLT RegionalCenter Mitte, Bergener Ring 11-13, 01458 Ottendorf Okrilla | | | | | | | | | | |
| Prüfingenieure | Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack | | | | | | | | | | |
| Prüfkriterien | Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumlufttechnik</th><th>Krankenhausbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022 Blatt 1:2018-01</td><td>DIN 1946-4:2018-09</td></tr><tr><td>VDI 3803 Blatt 1:2010-02</td><td>ÖNORM H 6020:2015-03</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021:2016-08</td><td>SWKI VA105-01:2015-08</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01:2007-01</td><td></td></tr></tbody></table> | Allgemeine Raumlufttechnik | Krankenhausbereich | VDI 6022 Blatt 1:2018-01 | DIN 1946-4:2018-09 | VDI 3803 Blatt 1:2010-02 | ÖNORM H 6020:2015-03 | ÖNORM H 6021:2016-08 | SWKI VA105-01:2015-08 | SWKI VA104-01:2007-01 | |
| Allgemeine Raumlufttechnik | Krankenhausbereich | | | | | | | | | | |
| VDI 6022 Blatt 1:2018-01 | DIN 1946-4:2018-09 | | | | | | | | | | |
| VDI 3803 Blatt 1:2010-02 | ÖNORM H 6020:2015-03 | | | | | | | | | | |
| ÖNORM H 6021:2016-08 | SWKI VA105-01:2015-08 | | | | | | | | | | |
| SWKI VA104-01:2007-01 | | | | | | | | | | | |
| Prüfergebnis | Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt. | | | | | | | | | | |
| Gültigkeitszeitraum | 5 Jahre: 03.2019 – 03.2024 | | | | | | | | | | |
| Registriernummer | HKP 02/19-08 | | | | | | | | | | |



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 06.03.2019, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

S. 1 von 2



Anlage 1: geprüftes Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (Luftkanal eckig – gerades Stück) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung des Baumusters: | Luftkanal eckig – gerades Stück |
| Fertigungszustand: | fertig zum Einbau |
| Anschlussrahmen: | aufgesteckt, punktverschweißt |
| Falzverbindung: | Kanalfalz |
| Abmessungen (LxBxH): | 1.500 mm x 400 mm x 400 mm |
| Höhe Anschlussrahmen: | 20 mm |
| Werkstoff: | Stahlblech verzinkt |



Abbildung 1: Ansicht Baumuster